



Probleme: die senkrechte Schraube hat Spiel in der "Zunge"; sie reibt Metall (Gewindebereich) auf Metall. Das Gewinde hat an der Stelle deutliche Abnutzungserscheinungen

Die bisherige "Lösung", Nachziehen des Mutters, kaschierte nur das Problem durch vorübergehende höhere Reibung.