


Pino Tour Rahmenbruch (Aluminium) Juni 2016



Schweißnaht oben
kleiner 1 mm,
unten 1 – 2 mm

